



**BÖLKOW GMBH
WAGGON- UND
MASCHINENBAU AG**

Flugzeugverkauf:
Bölkow GmbH
8 München 8 · Postabhofach

Telefon 60001
Telex 0522279

SERVICE-MITTEILUNG

Nr.: 4/68 Datum: 19.6.1968

Seitenzahl: 1 Anlagen: keine

Betrifft: **Wartungshinweis**
Ergänzung zur Service-Mitteilung
Nr. 3/68

Baumuster: BÖLKOW B0 208 Junior

Werk-Nr.: alle

Termin:

sofort

geprüft:

erledigt:

Datum:

Sehr geehrter Kunde!

Bitte ersetzen Sie in der Service-Mitteilung 3/68 bei Werk-Nr. das Wort "alle" durch "ab 632".

Für die Flugzeuge mit Werknummern bis 631 beträgt das Anzugsmoment der Muttern der Seitenflossenholmbefestigung am Heckspant 9 nicht 3 sondern 1,5 mkp (130 in lb) da hierfür 1/4" Schrauben verwendet wurden.

Mit freundlichen Grüßen

B Ö L K O W G M B H
WAGGON- UND MASCHINENBAU AG



BÖLKOW GMBH
WAGGON- UND
MASCHINENBAU AG

Sales Department:
Bölkow GmbH
8 Munich 8 - P.O. Box

Phone 477421/477321
Telex 0522279

SERVICE-BULLETIN

No.: 4/68 Date: 6-19-1968
No. of pages: 1 Enclosures: none
Subject: Request for Maintenance
Supplement to Service-Bulletin
No. 3/68
Type of airplane:
BÖLKOW BO 208 Junior
Serial No.: all

Expected time of
compliance:

at once

Approved by:

Servicer's
confirmation:

Date:

Dear Sirs.

We ask you to replace in our Service Letter No. 3/68 the word after Serial no. "all" by "from 632".

For the aircraft with serial numbers up to 631 the tightening torque for the nuts of the vertical stabilizer spar attachment at the tail bulkhead no. 9 is not 3 but 1.5 mkp (130 in lb) because 1/4" screws were used.

Yours faithfully,

B Ö L K O W G M B H
WAGGON- UND MASCHINENBAU AG