

MBB Bölkow Junior, Bo 208 C Junior
 Verzeichnis der gültigen luftfahrttechnischen Veröffentlichungen
 List of Valid Aeronautical Informations

208-4/99

Art	Datum	Bezeichnung	betroffene Werknr.	Nr.
Type of Info.	Date	Reference	affected S/N	No.
Technische Mitteilung Technical Note	16.10.63	Flügelholm-Verstärkung Reinforced Wing Spar	ab 525	208-12/63
Service Mitteilung Service Letter	19.11.63	Fahrwerkanschlußbeschlag Main Landing Gear Attachment Brackets	alle all	16/63
Service Mitteilung Service Letter	19.11.63	Adressen Address	alle all	17/63
Service Mitteilung Service Letter	21.11.63	Änderungen Alterations	alle all	18/63
Technische Mitteilung Technical Note	24.03.64	Vergrößerte Tragfläche Increase wing	505-524 ab 525 505-524 from 525	208-22/64
Technische Mitteilung Technica Note	09.04.64	Neues Nachlauf-Bugfahrwerk New Caster-type Landing Gear	ab 505 from 505	208-23/64
Service Mitteilung Service Bulletin	12.10.64	Landetechn. bei Flg. mit Bugfahrwerk Landing technique of aircraft with tricycle undercarriage	alle all	6/64
Technische Mitteilung Technical Note	29.10.64	Neues Bugrad mit Stoßdämpfer New nose wheel with shock absorber a. reinforced external tube	ab 505 ab 570 from 505 from 570	208-29/64
Technische Mitteilung Technical Note	13.11.64	Versetzter Spant 3 Relocated frame 3	567/568	208-28/64 Ausg. 2

MBB Bölkow Junior, Bo 208 C Junior
 Verzeichnis der gültigen luftfahrttechnischen Veröffentlichungen
 List of Valid Aeronautical Informations

208-4/99

Art	Datum	Bezeichnung	betroffene Werknr. affected S/N	Nr. No.
Type of Info.	Date	Reference		
Technische Mitteilung Technical Note	23.11.64	Neues Bugrad mit Stoßdämpfer New NLG wheel with shock absorber	alle all	208-29a/64 LTA 65-1 Bölkow
Kontrolliste	12.64	Bölkow Junior	alle	KIM 37D-12/64-1
Service Mitteilung Service Bulletin	09.04.65	Änderung Kontrolliste Modification of Inspection List	alle all	3/65
Service Mitteilung Service Mitteilung	02.11.65	Einbau der Höhenruderver- stärkung Reinforcement on Elevator	509/512/515-518/ 521/522/525/527/ 529/532-534/537-545/ 547/549/555/561-564	6/65
Service Mitteilung Service Mitteilung	02.11.65	Schwenkrohr Aileron Control Rod (Drawing 208-43003, Page 2)	509/512/515-518/ 521/522/525/527/ 529/532-534// 538-545/547/549/555// 561-564/566/570/579	7/65
Service Mitteilung Service Mitteilung	02.11.65	Bugrad-Außenrohr (s.Zchnng. 208-55005) Nosewheel(outer tube) (see drawing 208-55005)	509/511-513/515-519/ 521/522/524/525/527/ 529/532-545/547/549-550/ 555/561-564/566/569-571/ 574/577-579/582/585	8/65
Service Mitteilung Service Mitteilung	03.11.65	Bugrad Nosewheel	507-519/521-567/ 569-580/582/585/588- 590/592/und w. and up	9/65
Technische Mitteilung Technical Note	26.11.65	Einbau des verstärkten Schwenkrohres Installation of Reinforced Swing Pipe	505-566	208-33/65 LTA 65-110 Bölkow
Technische Mitteilung Technical Note	26.11.65	Verstärkung des Höhenruder- holmes im Bereich d. Anschlußbeschläge Reinforcement of elevator post in the area of connection fittings	509-534/537-566	208-34/65 LTA 65-111 Bölkow
Service Mitteilung Service Mitteilung	16.02.66	Bauabweichung Flügelbrücke 208-21653 Constructional Deviation Mainspare connection 208-21653	567-571/573-574/ 576-601/603-607	1/66
Service Mitteilung	15.04.66	Wartungshandbuch Bo 208 C		3/66

MBB Bölkow Junior, Bo 208 C Junior
 Verzeichnis der gültigen luftfahrttechnischen Veröffentlichungen
 List of Valid Aeronautical Informations

208-4/99

Art	Datum	Bezeichnung	betroffene Werknr. affected S/N	Nr. No.
Type of Info.	Date	Reference		
Service Mitteilung		Maintenance Manual Bo 208 C		3/66
Service Mitteilung	25.04.66	Triebwerk-Schmiermittel	alle	4/66
Service Mitteilung		Power Plant-Lubricant	all	
Service Mitteilung	24.05.66	Berichtigung von 4/66	alle	5/66
Service Mitteilung		Supplement of 4/66	all	
Service Mitteilung	05.08.66	An-und Abflug des Werk- flugplatzes Laupheim	--	6/66
Service Mitteilung		Approach to airfield Laupheim	--	
Service Mitteilung	05.08.66	Rundschreiben	--	7/66
Service Mitteilung		Letter	--	
Service Mitteilung	10.10.66	Bölkow Junior Baureihen	alle	8/66
Service Bulletin		Bölkow Junior Class of Series	all	
Service Mitteilung	10.10.66	Zulässige Betriebsstunden	alle	9/66
Service Bulletin		Permissible operating hour	all	
Service Mitteilung	11.09.67	Kontrollen, Verstärkungen, Berichtigungen	alle	2/67
Service Bulletin		Inspections, Reinforcements Correction	all	
Service Mitteilung	11.09.67	Anflugverfahren Flugplatz Laupheim	--	3/67
Service Bulletin		Laupheim Airfield Approach Procedure		
Service Mitteilung	07.03.68	VDO-Drehzahlmesser	alle	1/68
Service Bulletin		VDO-Tachometer	all	
Service Mitteilung	07.03.68	Motorbefestigungsbolzen	alle	2/68

MBB Bölkow Junior, Bo 208 C Junior
 Verzeichnis der gültigen luftfahrttechnischen Veröffentlichungen
 List of Valid Aeronautical Informations

208-4/99

Art	Datum	Bezeichnung	betroffene Werknr. affected S/N	Nr. No.
Type of Info.	Date	Reference		
Service Bulletin		Engine attachment bolts	all	
Service Mitteilung Service Bulletin	12.06.68	Wartungshinweis Request for Maintenance	ab 632 from 632	3/68
Service Mitteilung Service Bulletin	19.06.68	Wartungshinweis Ergänzung der Service Mitteilung Nr. 3/68 Request for Maintenance Supple- mente to Service-Bulletin No. 3/68	alle	4/68 all
Service Mitteilung Service Bulletin	30.08.68	Anflugverfahren Flugplatz Laupheim Approach Procedure for Laupheim Airfield	-- --	5/68
Einbau Anweisung Mounting Instruction	Okt. 68	Radverkleidung Wheel Fairings	Bo 208 C Bo 208 C	01/68
Einbau Anweisung Mounting Instruction	Okt. 68	Rotdrehlicht Anti-collision light	Bo 208 C Bo 208 C	02/68
Einbau Anweisung Mounting Instruction	Okt. 68	Bugfahrwerk (Nr. 208-55405) Nose Gear (No. 208-55405)	Bo 208 C Bo 208 C	03/68
Einbau Anweisung Mounting Instruction	Okt. 68	Austausch der Motorbefes- tigungsbolzen unten Exchange of lower Engine Attaching bolts	Bo 208 C Bo 208 C	04/68
Service Mitteilung Service Bulletin	01.11.68	Pflege des Bugfahrwerkes Care of Nose Gear	alle all	07/68
Technische Mitteilung Service Bulletin	14.11.68	Austausch der unteren Motor- befestigung Replacement of lower engine attaching bolts	505-684	208-1/68 LTA 69-3 Bölkow
Kontrolliste Inspection list	3/69 3/69	Bölkow Bo 208 Junior Bölkow Bo 208 Junior	alle all	LF 3D-3/69-15 LF 2E-3/69-15

MBB Bolkow Junior, Bo 208 C Junior
 Verzeichnis der gültigen luftfahrttechnischen Veröffentlichungen
 List of Valid Aeronautical Informations

208-4/99

Art	Datum	Bezeichnung	betroffene Werknr. affected S/N	Nr. No.
Type of Info.	Date	Reference		
Technische Mitteilung Service Bulletin	Dez. 69	Triebwerkbefestigung am Brandspant Supporting of Engine Attachment on Fire Wall	alle all	208-1/69
Technische Mitteilung Service Bulletin	Dez. 69	Grundüberholung Thorough inspection	alle all	208-2/69
Service Bulletin Service Bulletin	5/72	Periodische Rißkontrolle Periodic crack inspection	alle all	208-32/20-1 LTA 72-92 Bolkow
Service Letter Service Letter	10/75	Ersatzteilversorgung Supply with Spare Parts	alle all	208-1/75
Technische Mitteilung Technical Information	05.02.80	Hinterer Flügel-Anschluß- beschlag Aft Wing Attachment Fitting	alle all	208-1/80
Technische Mitteilung Technical Information	19.03.80	Hinterer Flügel-Anschlußbe- schlag Aft Wing Attachment Fitting	alle all	208-1/80 Ergänzung 1 Supplement 1
Technische Mitteilung Technical	20.08.84	Reifen für Hauptfahrwerk Tyre - main Landing gear	alle	208-1/84
Service Information Service Information	05.02.91	Rundschreiben, Schlauch- leitungen Circular, Hose pipes	alle all	2/91
Technische Mitteilung Technical Note	31.03.96	Propeller MC Canley 1A100 MCM 6955 für Bau- reihe Bolkow Junior McCauley 1A100 MCM 6955 propeller for Bolkow Junior	505-524 525-566	208-3/96
Technische Mitteilung Technical Note	20.08.99	Heckspant 9 komplett Complete rear frame 9	alle all	208-8/99

GA Ergänzung 9/99

MBB Bölkow Junior, Bo 208 C Junior
 Verzeichnis der gültigen luftfahrttechnischen Veröffentlichungen
 List of Valid Aeronautical Informations

Art	Datum	Bezeichnung	betroffene Werknr.	Nr.
Type of Info.	Date	Reference	affected S/N	No.
Service Bulletin Service Bulletin	10.09.07	Periodische Risskontrolle des Bugfahrwerk-Außenrohrs Periodic crack inspection of the Nose Landing Gear outer tube	alle all	208-09/07
Service Bulletin Service Bulletin	10.01.12	Reparatur Rumpf-Seitenschale links Repair Fuselage Sideshell left	633	Bo208-SB- 0001/2011-1

la.