



**BÖLKOW-APPARATEBAU GMBH**  
7311 NABERN/TECK WÜRTT.

Vertrieb: 8 München 9, Chiemgaustr. 109  
Telefon: (0811) 404015 u. 404016  
Telex: ban münchen 0524632

Service München-Oberwiesenfeld  
Telefon: (0811) 5149390

Werk Laupheim  
7958 Laupheim, Telefon (07392) 750 u. 751  
Telex: bölkow laupheim 07129746

# SERVICE-MITTEILUNG

Nr.: 1/66

Datum: 16.2.1966

Seltenzahl: 1

Anlagen: keine

Betrifft: Bauabweichung

Baumuster: BÖLKOW BO 208 C JUNIOR  
Werk-Nr.: 567-571, 573-574, 576-601,  
Teil: Flügelbrücke 603,607  
208-21653

Termin:

geprüft:

erledigt:

Datum:

## An alle Kunden und Service-Stellen

Bei den oben angeführten Werk-Nummern müssen bei 100-Stundenkontrollen die Schweißverbindungen der Flügelbrücke einer Sichtprüfung unterzogen werden.

Diese Schweißstellen müssen bei einer Grundüberholung durch geeignete Rißprüfungsmittel auf Schäden untersucht werden.

BÖLKOW APPARATEBAU GMBH



**BÖLKOW-APPARATEBAU GMBH**  
7311 NABERN/TECK WÜRTT.

Vertrieb: 8 München 9, Chiemgaustr. 109  
Telefon: (0811) 40 40 15 u. 40 40 16  
Telex: ban münchen 0524632

Service München-Oberwiesenfeld  
Telefon: (0811) 5 14 93 90

Werk Laupheim  
7958 Laupheim, Telefon (07392) 750 u. 751  
Telex: bölkow laupheim 07129746

# SERVICE-MITTEILUNG

Nr.: 1/66 Datum: 16.2.1966

Seitenzahl: 1 Anlagen: none

Betrifft: **Constructional Deviation**

Baumuster: **BÖLKOW BO 208 C JUNIOR**  
Werk-Nr.: 567-571, 573-574, 576-601,  
Teil: **Main spar connection /603,607**  
**P/N 208-21653**

Termin:

geprüft:

erledigt:

Datum:

Dear Sirs,

Inspect all welds of the main spar connection during  
100 hour inspections for cracks.

On occasion of a major overhaul the welds should be  
checked by penetrant liquid.

**BÖLKOW APPARATEBAU GMBH**