



BÖLKOW-APPARATEBAU GMBH
7311 NABERN/TECK WÜRTT.

Vertrieb: 8 München 9, Chiemgaustr. 109
Telefon: (0811) 40 40 15 u. 40 40 16
Telex: ban münchen 0524632

Service München-Oberwiesenfeld
Telefon: (0811) 5 14 93 90

Werk Laupheim
7958 Laupheim, Telefon (07392) 750 u. 751
Telex: bölkow laupheim 07129746

SERVICE-MITTEILUNG

Nr.: 3/66 Datum: 15.4.66

Seitenzahl: 1 Anlagen: -

Betrifft: **Wartungshandbuch**

Baumuster: **BO 208 C**

Werk-Nr.:

Teil:

Termin:

geprüft:

erledigt:

Datum:

Sehr geehrte Herren,

bitte schneiden Sie untenstehenden Text ab und heften Sie ihn
auf Seite 24 Ihres Wartungshandbuches ein.

Mit freundlichen Grüßen

BÖLKOW-APPARATEBAU GMBH

- 6) Zustand der Schweißverbindungen an der Flügelbrücke, insbesondere die vorderen Eckverbindungen (Gewindebuchsen für die Flügelbolzen) prüfen.

Bei der Grundüberholung müssen die angeführten Stellen mit entsprechenden Rißprüfmitteln auf Schäden untersucht werden.



BÖLKOW-APPARATEBAU GMBH
7311 NABERN/TECK WORTT.

Vertrieb: 8 München 9, Chiemgastr. 109
Telefon: (0811) 404015 u. 404016
Telex: ban münchen 0524632

Service München-Oberwiesenfeld
Telefon: (0811) 5149390

Werk Laupheim
7958 Laupheim, Telefon (07392) 750 u. 751
Telex: bölkow laupheim 07129746

SERVICE-MITTEILUNG

Nr.: 3/66

Datum: 15.4.1966

Seitenzahl:

Anlagen:

Betrifft: **Maintenance Manual**

Baumuster: **BO 208 C**

Werk-Nr.:

Teil:

Termin:

geprüft:

erledigt:

Datum:

Dear Sirs,

Please cut slip underneath and paste on page 24 of
your maintenance manual.

Sincerely yours,
BÖLKOW APPARATEBAU GMBH

- 6) Check main spare connection for cracks at the welds,
in particular the threaded mounts for the main spar
eye-bolt.

At main overhaul those welds have to be checked with
crack detection liquid.