



**BÖLKOW GMBH
WAGGON- UND
MASCHINENBAU AG**

Flugzeugverkauf:
Bölkow GmbH
8 München 80, Postabtholfach

Telefon 60001
Telex 0522279

SERVICE-MITTEILUNG

Nr.: 2/68 Datum: 7. 3. 1968

Seltenzahl: 1 Anlagen: keine

Betrifft: Motorbefestigungsbolzen

Baumuster: BÖLKOW BO 208 Junior

Werk-Nr.: alle

Termin:

geprüft:

erledigt:

Datum:

Sehr geehrter Kunde,

nach einem schweren Bugradbruch an einem Flugzeug wurde dieses repariert, ohne die Motorbefestigungsbolzen zu untersuchen. Im späteren Einsatz brach während des Rollens ein Motorbefestigungsbolzen ab.

Wir möchten Sie höflich darauf hinweisen, daß bei Brüchen - auch nach Bodenberührung der Luftschraube - die Motorbefestigungsbolzen überprüft, gegebenenfalls ausgetauscht werden müssen.

Mit freundlichen Grüßen

B Ö L K O W G M B H
WAGGON- UND MASCHINENBAU AG



**BÖLKOW GMBH/
WAGGON- UND
MASCHINENBAU AG**

Sales Department:
Bölkow GmbH
8 Munich 80, P.O. Box

Phone 60001
Telex 05 22279

SERVICE-BULLETIN

No.: 2/68 Date: 7. 3. 1968

No. of pages: 1 Enclosures: -

Subject: Engine attachment bolts

Type of airplane: BÖLKOW BO 208 Junior

Serial No.: all

Part affected:

Expected time of
compliance:

Approved by:

Servicer's
confirmation:

Date:

Dear Sirs,

A severe nose wheel break on an aircraft was repaired without inspection of the engine attachment bolts. Later one of the attachment bolts broke off during taxiing.

We wish to remind all owners that after breakage - and also after the propeller has touched the ground - the engine attachment bolts must be inspected and, if necessary, replaced.

Yours sincerely,

BÖLKOW GMBH
WAGGON- UND MASCHINENBAU AG